

# オイルパンドレンプラグ YH

リフト用ゴムパッド  
アウトリガーパッド  
タイヤストッパー

荷台パネルカバ

荷台マット

戸当たりゴム

D型カーストップバー

ルームマット

泥除

CVジョイント用クリス

オイルパンドレンプラグ

| 5-825番号 | 略図  | メーカー | 部品番号   | 適用車種   | 標準価格 | 受注単位 |
|---------|---|------|--|--|------|------|
| YH-0111 | <p>【パッキン】<br/>YH-0111P<br/>(ノンアスベスト)</p> <p>A19 B13 C18 P1.5<br/>(プラグ材質=鉄+三価クロメート)</p>    | トヨタ  | 90341-18089  | ハイエース LH113V 89.08~90.05<br>トヨエース WU85 89.10~95.05<br>マークII LX80 88.08~90.05<br>ダイナ LY50 87.08~90.05   | 280  | 5    |
|         |   | ダイハツ | 90341-18089-000  | デルタ V115 88.08~90.11<br>デルタ V118 88.08~90.11<br>デルタ V119 88.08~90.11   |      |      |
|         |   | パッキン | (90430-18023)  |  |      |      |
| YH-0112 | <p>【パッキン】<br/>YH-0112P<br/>(アルミコート)</p> <p>A14 B12 C12 P1.25<br/>(プラグ材質=鉄+三価クロメート)</p>    | トヨタ  | 90043-41041<br>90341-12012<br>90341-12023<br>90341-12023-79  | カローラ NZE121 00.08~06.10<br>プリウス NHW11 00.05~03.05<br>エスティマ AHR10W 01.05~06.01<br>ヴィッツ NCP10 99.09~05.01  | 240  | 5    |
|         |   | ダイハツ | 90043-41041<br>90043-41041-000<br>90341-12012<br>90341-12012-000<br>90341-12026<br>90341-12026-000 | ビーゴ J200G 06.01~08.02<br>クー M401S 06.05~08.02<br>ミラ L700S 98.10~04.10<br>ムーヴラテ L550S 04.08~09.03<br>アルティス ACV45N 06.01~<br>デルタ RZU300N 00.05~03.06 |      |      |
|         |   | スバル  | 90043-41041<br>90341-12012   | トレジア NCP120X 10.11~<br>デックス M411F 09.12~11.11  |      |      |
|         |   | パッキン | (90430-12031)  |  |      |      |
|         |   | ニッサン | 11128-51N00<br>11128-6920A<br>11128-69200  | アトラス SZ1F24 07.06~<br>キャラバン CWGE25 01.04~04.08<br>サファリ WTY61 99.09~02.11<br>エルブランド ATWE50 99.08~02.05  |      |      |
|         |   | いすゞ  | 5-86101681   | エルフ ASP2F23 99.06~<br>ファーゴ JCWGE24 96.08~01.05<br>コモ JCWGE25 01.05~04.05   |      |      |
| YH-0113 | <p>【パッキン】<br/>YH-0113P<br/>(ノンアスベスト)</p> <p>A22 B11 C16.5 P1.33<br/>(プラグ材質=鉄+三価クロメート)</p> | ニッサン | 11128-01M00<br>11128-01M01<br>11128-01M04<br>11128-01M05<br>11128-01M0B                            | マーチ AK12 02.02~<br>キューブ NZ12 08.11~<br>エクストレイル T31 07.08~<br>ティアナ PJ32 08.06~13.01<br>ノート E11 05.01~12.09<br>キャラバン CWGE25 05.12~                   | 280  | 5    |
|         |   | いすゞ  | 5-86101681   | ランサー CVAY12 08.11~13.06<br>デリカ BVM20 11.09~<br>デリカD:3 BM20 11.09~  |      |      |
|         |   | パッキン | (5-86101588)   |  |      |      |
| YH-0114 | <p>【パッキン】<br/>YH-0114P<br/>(銅)</p> <p>A14 B12 C12 P1.25<br/>(プラグ材質=鉄+三価クロメート)</p>         | ニッサン | 11128-01M00<br>11128-01M01<br>11128-01M04<br>11128-01M05<br>11128-01M0B                            | マーチ AK12 02.02~<br>キューブ NZ12 08.11~<br>エクストレイル T31 07.08~<br>ティアナ PJ32 08.06~13.01<br>ノート E11 05.01~12.09<br>キャラバン CWGE25 05.12~                   | 210  | 5    |
|         |   | ミツビシ | MQ700457<br>MQ703508   | ランサー CVAY12 08.11~13.06<br>デリカ BVM20 11.09~<br>デリカD:3 BM20 11.09~  |      |      |
|         |   | マツダ  | 1N01-10-404<br>1N02-10-404   | ファミリア BVFY11 99.05~<br>ファミリア BVJY12 07.01~   |      |      |
|         |   | いすゞ  | 5-86101679<br>5-86146325   | エルフ ASQ1F24 07.07~<br>フィリー JALE50 98.10~00.08  |      |      |
|         |   | スズキ  | 11518-50Z02  | コモ JCWGE25 05.12~<br>ランディ SNC26 10.12~<br>ランディ SC25 07.01~10.12  |      |      |
|         |   | パッキン | (11026-01M00)  |  |      |      |

○...価格改定品 △...生産中止品 ※...受注生産品

# オイルパンドレンプラグ YH

| 5-825番号  | 略図  | メーカー | 部品番号                           | 適用車種  | 標準価格 | 受注単位 |
|----------|---|------|--------------------------------|---|------|------|
| YH-0116  | <p>A19 B11 C14 P1.5<br/>(プラグ材質=鉄+三価クロメート)</p> | ニッサン | 11128-HC000                    | バネット SKF2MN 03.12~10.08<br>バネット SK82LN 99.06~10.08<br>バネット SKF2VN 03.12~10.08   | 230  | 5    |
|          |   | マツダ  | 9951-11-400<br>HE03-10-404     | カベラ GF8P 97.06~02.03<br>ファミリア BJ5P 98.04~<br>MPV LWEW 99.05~02.04<br>ボンゴ SK82T 99.05~<br>タイタン SYE4T 00.10~                                  |      |      |
|          |   | スズキ  | 11513-78E00                    | エスクード TD31W 94.12~97.10<br>エスクード TD32W 98.02~99.10  |      |      |
|          |   | パッキン | (9956-41-400)                  |   |      |      |
| △YH-0117 | <p>A17 B11 C16 P1.5<br/>(プラグ材質=鉄+三価クロメート)</p> | ダイハツ | 90043-41028<br>90043-41028-000 | デルタ V57 84.09~95.04<br>ラガー F73G 93.05~97.05<br>ラガー F73W 93.05~97.05<br>ラガー F78G 93.05~97.05<br>ラガー F78W 93.05~97.05                         | 280  | 5    |
| パッキン     | (90044-30174-000)                             |      |                                |   |      |      |
| YH-0118  | <p>A19 B13 C18 P1.5<br/>(プラグ材質=鉄+三価クロメート)</p> | ミツビシ | MD000318                       | ランサー ~81<br>ランサーフィオーレ ~81<br>ミラージュ ~81<br>デリカ ~81<br>フォルテ ~81<br>ギャラン ~83   | 310  | 5    |
| パッキン     | (MD000312)                                    |      |                                |   |      |      |
| YH-0119  | <p>A17 B12 C14 P1.5<br/>(プラグ材質=鉄+三価クロメート)</p> | ニッサン | 11128-6A0A0                    | クリッパー U71T 03.10~12.01<br>NT100クリッパー U72T 12.01~<br>キックス H59A 08.10~<br>ディズ B21W 13.06~   | 330  | 5    |
|          |   | ミツビシ | MD050316<br>MH037759           | キャンター FE74B 06.05~<br>コルト Z21A 10.05~12.06<br>デリカD:5 CV2W 12.01~<br>ekワゴン H81W 01.09~06.08<br>ミニカ H47A 98.08~07.07<br>パジェロ V68W 99.06~04.11 |      |      |
|          |   | パッキン | (MD050317)                     |   |      |      |
| YH-0120  | <p>A17 B10 C20 P1.5<br/>(プラグ材質=鉄+三価クロメート)</p> | ホンダ  | 90009-634-000                  | シティ FA-110 85.03~86.10  | 270  | 5    |
|          |   | いすゞ  | 8-94107557                     | エルフ NPR59PR 84.07~93.06<br>エルフ NPS59LN 87.12~93.12  |      |      |
|          |   | パッキン | (8-94107564)                   |   |      |      |

リフト用ゴムパッド

アウトリガーパッド  
タイヤストッパー

荷台パネルカバー

荷台マット  
荷台シート

戸当たりゴム

D型カーストッパー

ルームマット

泥除

CVジョイント用グリス

オイルパンドレンプラグ

# オイルパンドレンプラグ YH

リフト用ゴムパッド  
アウトリガーパッド  
タイヤストッパー  
荷台パネルカバー  
荷台マット  
戸当たりゴム  
D型カーストッパー  
ルームマット  
泥除  
CVジョイント用クリス  
オイルパンドレンプラグ

| 5-825番号  | 略図   | メーカー | 部品番号   | 適用車種   | 標準価格 | 受注単位 |
|----------|--|------|--|--|------|------|
| YH-0121  | <p>【パッキン】<br/>YH-0121P<br/>(アルミ)</p> <p>A17 B12 C14 P1.5<br/>(プラグ材質=鉄+三価クロメート)</p> | ホンダ  | 90009-PH1-000<br>90009-PY3-000<br>90009-PC6-000<br>90009-PM3-000 | アクティ HA8 09.12～<br>アヴァンシア TA2 99.09～03.06<br>エディックス BE2 04.07～06.12<br>シビック FD2 06.04～<br>オデッセイ RB2 03.10～08.10<br>ステップワゴン RG2 05.05～<br>ストリーム RN4 01.01～06.07 | 225  | 5    |
|          |  | いすゞ  | 5-86002319<br>5-86011516   | ニューアスカ CJ2 97.09～02.03<br>ニュージェミニ MJ5 97.01～00.06  |      |      |
|          |  | パッキン | (94109-14000)  |  |      |      |
|          |  |      |  |  |      |      |
| △YH-0122 | <p>(アルミコート)</p> <p>A22 B13 C12 P1.25<br/>(プラグ材質=鉄+三価クロメート)</p>                     | スズキ  | 09247-12101  | フロンテ SS40S ~84<br>セルボ SS40C ~84<br>アルト SS40V ~85<br>ジムニー SJ40 ~84<br>マイティボーイ SS40T ~84<br>キャリイ ST40 ~85  | 216  | 5    |
|          |  | パッキン | (09168-12018)  |  |      |      |
| YH-0123  | <p>【パッキン】<br/>YH-0123P<br/>(銅)</p> <p>A17 B12 C14 P1.5<br/>(プラグ材質=鉄+三価クロメート)</p>   | マツダ  | Y701-10-404 ※1   | ファミリア BHA7P 94.09～99.05<br>BHA7R 94.09～99.05<br>BHA7PF 94.09～98.05<br>BHA7RF 94.09～98.05   | 220  | 5    |
|          |  | パッキン | (9ZLY-U1-4140)   |  |      |      |
| YH-0124  | <p>【パッキン】<br/>YH-0124P<br/>(鉄)</p> <p>A17 B11 C20 P1.5<br/>(プラグ材質=鉄+三価クロメート)</p>   | スバル  | 807020010<br>807020070   | レガシィ BL5 03.02～09.05<br>インプレッサ GH8 07.03～11.11<br>フォレスター SG5 01.11～<br>ヴィヴィオ KW4 92.03～98.07<br>ドミンゴ FA7 94.06～98.11   | 330  | 5    |
|          |  | パッキン | (311680100)  |  |      |      |
| YH-0125  | <p>【パッキン】<br/>YH-0125P<br/>(鉄)</p> <p>A14 B12 C16 P1.5<br/>(プラグ材質=鉄+三価クロメート)</p>   | トヨタ  | SU003-02194  | 86 ZN6 12.03～  | 280  | 5    |
|          |  | スバル  | 807016160  | レガシィ BM9 09.02～<br>サンバー TT1 98.08～12.04<br>プレオ RV1 98.07～<br>R1 RJ1 04.11～   |      |      |
|          |  | パッキン | (803916010)  |  |      |      |
| YH-0128  | <p>【パッキン】<br/>YH-0116P<br/>(アルミ)</p> <p>A17 B22 C14 P1.5<br/>(プラグ材質=鉄+三価クロメート)</p> | ニッサン | 01658-4A00A<br>11128-4A00A                                       | モコ MG21S 02.04～05.05<br>モコ MG22S 06.02～11.02<br>ピノ HC24S 07.01～  | 200  | 5    |
|          |  | マツダ  | 1A00-10-4J4A   | スクラム DG64W 05.09～08.04<br>AZワゴン MJ21S 05.09～07.05<br>キャロル HB24S 04.09～06.04  |      |      |
|          |  | スズキ  | 11518-63J01  | アルト HA24S 04.09～05.12<br>キャリイ DA63T 05.08～10.05<br>ワゴンR MH22S 07.02～08.09  |      |      |
|          |  | パッキン | (9956-41-400)  |  |      |      |
|          |  |      |  |  |      |      |

○・・・価格改定品 △・・・生産中止品 ※・・・受注生産品

# オイルパンドレンプラグ YH

| 5-825番号 | 略図   | メーカー | 部品番号   | 適用車種   | 標準価格 | 受注単位 |
|---------|--|------|--|--|------|------|
| YH-0129 | <p>【パッキン】<br/>YH-0112P<br/>(アルミコート)</p> <p>A14 B22 C12 P1.25<br/>(プラグ材質=鉄+三価クロメート)</p> | トヨタ  | 90043-41087                                    | タウンエース S402M 12.09~<br>bB QNC20 08.02~09.12<br>パッソ QNC10 08.02~09.12   | 330  | 5    |
|         |  | ダイハツ | 90043-41087                                    | クー M401S 08.02~09.12<br>ミラ L275S 06.12~<br>ムーヴ L175S 06.10~08.03   |      |      |
|         |  | スバル  | 90043-41087                                    | サンバー S321B 12.04~<br>ブレオ L275B 10.04~<br>デックス M401F 08.10~09.12  |      |      |
|         |  | パッキン | (90430-12031)                                  |  |      |      |
| YH-0130 | <p>【パッキン】<br/>YH-0116P<br/>(アルミ)</p> <p>A14 B22 C14 P1.5<br/>(プラグ材質=鉄+三価クロメート)</p>     | ニッサン | 11128-4A00B                                    | モコ MG33S 11.02~<br>ルークス ML21S 09.12~   | 200  | 5    |
|         |  | ミツビシ | MQ500391                                       | デリカD:2 MB15S 11.03~  |      |      |
|         |  | マツダ  | 1A01-10-4J4                                    | スクラム DG64W 07.07~12.05<br>キャロル HB35S 12.11~<br>AZワゴン MJ23S 08.09~  |      |      |
|         |  | スズキ  | 11518-63J10                                    | アルト HA25S 09.12~<br>キャリイ DA63T 10.05~<br>MRワゴン MF22S 09.06~11.01   |      |      |
| YH-0131 | <p>【パッキン】<br/>YH-0116P<br/>(アルミ)</p> <p>(プラグ材質=鉄+三価クロメート)</p> <p>A17 B12 C14 P1.5</p>  | スズキ  | 09247-14044<br>9S9R-71-4044<br>09247-14027     | アルト HA23V 00.12~05.01<br>ワゴンR CT51S 97.04~98.10<br>キャリイ DA63T 02.05~05.08<br>アルト HA23S 00.12~04.09<br>ワゴンR MH21S 04.04~05.09 | 200  | 5    |
|         |  | マツダ  | 9S9R-71-4044                                   | AZ-ワゴン JM23W 98.10~14.03<br>スクラム DG51S 90.02~91.09<br>AZワゴン MJ21S 03.10~07.05  |      |      |
|         |  | シボレー |  | ポレオ HR52S 03.11~16.05<br>MW ME34S 06.04~11.01  |      |      |
|         |  | パッキン | (09168-14015)<br>(9S9R-81-4015)                |  |      |      |
| YH-0132 | <p>【パッキン】<br/>YH-0154P<br/>(銅)</p> <p>A17 B12 C14 P1.5<br/>(プラグ材質=鉄+三価クロメート)</p>       | ニッサン | 11024-89TA2 (注.1)<br>11128-89TOA               | アトラス AKR82AN 05.05~<br>コンドル BKR81GAV 02.08~  | 300  | 5    |
|         |  | マツダ  | Y701-10-404 (注.1)<br>1K01-10-404               | タイタン LNR85AR 07.02~  |      |      |
|         |  | いすゞ  | 8-94316800 (注.1)<br>8-97329621<br>8-97912530   | エルフ NKR82AN 05.02~<br>ミュー UES73EW 98.05~01.07<br>ビックホーン UBS73GW 98.02~<br>ファージ WFR62DW 90.12~95.08                           |      |      |
|         |  | パッキン | (8-94158328)<br>(11026-89TA0)<br>(1K00-10-403) |  |      |      |

(注.1) 純正品にはマグネットが取り付けられていますが、弊社製にはマグネットは取り付けされていません。

ケース入りセットもございます。

オイルパンドレンプラグセット

YH-T013(SE-T013) 標準価格 9,800



| セット内容 | 品番      | 数量      | 品番 | 数量      | 品番 | 数量      | 品番 | 数量      | 品番 | 数量      | 品番 | 数量      |
|-------|---------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|
|       |         | YH-0112 | 10 | YH-0114 | 10 | YH-0116 | 5  | YH-0119 | 5  | YH-0121 | 5  | YH-0123 |
|       | YH-0125 | 5       |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |

オイルパンドレンプラグパッキンセット

YH-T014(SE-T014) 標準価格 18,700



| セット内容 | 品番       | 数量       | 品番       | 数量       | 品番       | 数量       | 品番       | 数量       | 品番       | 数量       | 品番       | 数量       |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|       |          | YH-0111P | 20       | YH-0112P | 20       | YH-0113P | 20       | YH-0114P | 20       | YH-0116P | 20       | YH-0119P |
|       | YH-0120P | 20       | YH-0121P | 20       | YH-0123P | 20       | YH-0124P | 20       | YH-0125P | 20       | YH-0126P | 20       |

リフト用ゴムパッド

アウトリガーパッド  
タイヤストッパー

荷台パネルカバー

荷台マット  
荷台シート

戸当たりゴム

D型カーブストッパー

ルームマット

泥除

CVジョイント用グリス

オイルパンドレンプラグ